



Indicateur de qualité de l'air et CO² 802

Fonctions :

- Affichage CO²,
- Hygromètre,
- Température,
- Date et heure.

Données générales :

- Affichage MAX et MIN valeur CO²,
- Alarme réglable haute et basse sur CO²,
- Programmation et utilisation via PC.

Particularités :

- Indicateur de la qualité de l'air avec seuil alarme CO² réglable,
- Idéal pour les salles de réunion,
- Simple et fonctionnel,
- Toutes les commandes sur la face avant de l'indicateur,
- Branchement sur prise 220 V.

Caractéristiques techniques :

Affichage	LCD
Plage de mesures	air + %ppm co ²
CO²	0 à 9999 ppm CO ²
Résolution	1 ppm
Précision	± 75 ppm ou ± 5 % lecture
Température	-5 ... + 50 °C
Résolution	0.1 °C
Tolérance	± 1 °C
Humidité relative	0.1... 90 %
Tolérance	± 5 %
Résolution	0.1 %RH
Calendrier	dates / heures
Alimentation	110-230 V AC sortie 6 V DC
Dimensions	110 x 105 x 61 mm
Poids	230 g



L'indicateur de qualité de l'air et CO² 802 est vendu avec :

- 1 cordon d'alimentation secteur
- 1 manuel d'utilisation